

# Opacimètre



## Opacimètre

### FONCTION

- Contrôle de l'opacité des fumées (« smoke test »).
- Test de base pour le réglage d'un brûleur fioul.

### PRINCIPE

La mesure s'effectue en aspirant un volume de fumées défini à travers un papier filtre.

Le papier filtre est placé sur une échelle de comparaison pour déterminer l'indice de noircissement (opacité) des fumées.

### COMPOSITION

Livré complet, prêt à l'emploi avec :

- un sachet papier filtre
- une échelle de comparaison
- un flacon de lubrifiant.

### CARACTÉRISTIQUES

Échelle de comparaison	0 à 9
Sonde	Ø 7 mm / lg 200 mm
Poids	520 g env.

Code : P	Code Produit
Opacimètre	1011055
Sachet papier filtre	1011056
Échelle de comparaison	1011057